MF14S / ປ໊ັມແຜ່ນ

ຂະໜາດ ແລະການຕິດຕັ້ງ

ມຸມມອງແຍກຕ່າງຫາກການຕິດຕັ້ງມໍເຕີ.

ຫົວໜ່ວຍແຜ່ນປຸ໋ກກວດ; ປ໋ ່ຽຍຂະໜາດເດີ່ມຖືກເກັ ບ.

ຂະໜາດອ ້ ່ງອ ີ ່ງ; ຢ ີ ່ນຢ ັ ່ນການຕ ິ ດຕັ ້ ່ງ ແລະຊ ຸ ະໂ ່ ກສ ໍ ່ ລ ັ ບການຕ ັ ້ ່ງຄ ່ າຂ ່ ອ ່ ງ ຫ ່ ່ ານ.

ໃ ຊ ້ ຂ ະ ໜ ່ ່ າ ດ ຫ ິ ່ ຕ ິ ດ ປ ້ ່ ຽ ; ຢ ່ ່ ວ ັ ດ ແ ຜ ່ ນ .


ນອກ C	3 ມຸມມອງ | ໜ ້ ່ າ 2-4
ໃ ນ D	5 ມ ຸ ມ ມ ອ ່ ງ | ໜ ້ ່ າ 5-7
ຊ ້ ່ ຽ L	5 ມ ຸ ມ ມ ອ ່ ງ | ໜ ້ ່ າ 8-10
ຂ ວ ່ ງ R	5 ມ ຸ ມ ມ ອ ່ ງ | ໜ ້ ່ າ 11-13
ລ ຸ ່ ມ B	5 ມ ຸ ມ ມ ອ ່ ງ | ໜ ້ ່ າ 14-16

ຂ ້ ມ ູ ນ ຈ ໍ າ ເ ພ ່ ະ ສ ະ ລ ິ ດ ຕ ະ ພ ັ ນ ແ ລ ະ ຄ ໍ ່ ແ ນ ະ ນ ໍ ່ ກ ່ ານ ເ ລ ື ອ ກ ສ ະ ໜ ່ ອ ່ ງ ແ ຍ ກ .

ສ ໍ ່ ລ ັ ບ ຂ ະ ໜ ່ ່ າ ດ ສ ະ ເ ພ ່ ະ ກ ່ ານ ຕ ັ ້ ່ ງ ຄ ່ ່ າ ຫ ู ໄ ຟ ล์ CAD ຈ ິ ່ ງ , ຕ ິ ດ ต่ ่ HTROBOT.

MF14S / ນອກ C

ມຸມມອງ 1





B向视图

电机法兰视图

MF14S / ນອກ C


ແປ່ນໜ້າຕັດ





MF14S / ນອກ C

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ




B向视图


电机法兰视图

MF14S / ໃນ D


ມຸມມອງ 1



ມຸມມອງ 2




ມຸມມອງ 3




MF14S / ໃນ D

ແປ່ນໜ້າຕັດ

B向视图




电机法兰视图




MF14S / ໃນ D

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ




MF14S / ຊ້າຍ L


ມຸມມອງ 1



ມຸມມອງ 2




ມຸມມອງ 3




MF14S / ຊ້າຍ L

ແປນໜ້າຕັດ

B向视图





电机法兰视图



MF14S / ຊ້າຍ L


ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ






MF14S / ຂວາ R


ມຸມມອງ 1



ມຸມມອງ 2




ມຸມມອງ 3




MF14S / ຂວາ R

ແປ່ນໜ້າຕັດ

B向视图




电机法兰视图




MF14S / ຂວາ R

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ




MF14S / ລຸ່ມ B


ມຸມມອງ 1



ມຸມມອງ 2




ມຸມມອງ 3



MF14S / ລຸ່ມ B

ແປ່ນໜ້າຕັດ



MF14S / ລຸ່ມ B

ພາບລວມການຕິດຕັ້ງ

