LM-FI08 vues de dessin


Utilisez les cotes et conditions cotées. Ne mettez pas les dessins à l'échelle.

01 Cotes
02 Câblage, PNP
03 Câblage, NPN

CONTACTER HTROBOT
emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**


LM-FI08 - Cotes

Ne pas mettre le dessin à l'échelle.



LM-FI08 - CÂBLAGE, PNP

Ne pas mettre le dessin à l'échelle.



LM-FI08 - CÂBLAGE, NPN

Ne pas mettre le dessin à l'échelle.

