CTB8 - وحدة عرض/تحكم CTB8

أكد المتغير الدقيق وشروط التطبيق مع HTROBOT.



المعلمة	القيمة
زيادة خرج الإشارة التماثلية	A1
زيادة خرج RS485	C1
زيادة خرج RS232 (اختر 1 من 2 من Rs485)	C2
عرض رقمي 6 خانات	D6
خرج ترانزستور	T
أضيفت وظيفة TES بلا معايرة (يجب أن تتوفر في المستشعرات)	TS
كمية التبديل 2 مخارج	غير محدد
6 الخيار D6 محدد	عدد خانات العرض
2 التكوين القياسي	عدد مخارج التبديل

اتصل بـ HTROBOT

www.htrobot.com

emmy@htrobot.com