DG500 Размеры

Виды размеров и монтажа. Единицы — это обозначения, напечатанные на каждом виде.

Эти чертежи не выбирают ход. Подтвердите монтаж по заказываемой конфигурации.

Чертежи: 1 виды. монтаж без экрана; только размерный вид

DG500 · Чертежи · монтаж без экрана; только размерный вид

