CTB8 - CTB8 표시/제어 모듈

정확한 변형과 응용 조건은 HTROBOT에 확인하십시오.



매개변수	값
A1	아날로그 신호 출력 추가
C1	RS485 출력 추가
C2	RS232 출력 추가(Rs485에서 2 중 1 선택)
D6	6자리 디지털 표시
T	트랜지스터 출력
TS	TES 무교정 기능 추가(센서에 이 기능 필요)
미지정	스위칭 수량 2 출력
표시 자릿수	6 옵션 D6 선택
스위치 출력 수	2 표준 구성

HTROBOT에 문의

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com