ECA-CTB9 - ECA-CTB9 transmissor de pesagem

Confirme a variante exacta e as condições de aplicação com a HTROBOT.



PARÂMETRO	VALOR
Desempenho A/D	24 bit, método Delta Sigma
Funcionalidades adicionais	Pode adicionar-se a função TEDS
Saída de sinal analógico	4-20mA; 0-5V; 0-10V; Resolução de 1/3000 (opcional)
Características	Seguimento do ponto zero, seguimento de creep e grandezas analógicas ajustáveis
Interface de comunicação	Rs232 e Rs485 são suportados simultaneamente; protocolo Modbus RTU e protocolo livre
Precisão de visualização	1/100000.
Saída de tensão de excitação	5V/DC, 100mA (até 6 sensores com 350 Ω)
Deriva do ganho	±5PPM/°C
Sensibilidade de entrada	0.4-6mv/v
Frequência máxima de amostragem	Up to 4800Hz
Adimensional	0.01% F.S.
Modelo opcional	- Configuração padrão - A1 - C1 - C2 - TS
Temperatura relativa	Temperatura: 35 °C~85% humidade relativa Armazenamento: 35-85% humidade relativa
Observações e descrição	- Duas saídas de relé. Entrada de 4 pontos, saída de transístor de 5 pontos - Aumentar a saída de sinal analógico - Aumentar a saída RS485 - Aumentar a saída RS232 - Função TES sem calibração adicionada (os sensores devem ter esta função)
Taxa de amostragem e saída	10. 40, 80, 120, 400, 600, 12001600, 4800 times/sec
Temperatura de armazenamento	-25°C~+65°C
Tensão suportável	A 2000V AC50/60Hz durante 1 minuto
Temperatura de funcionamento	-30°C~+60°C
Tensão de trabalho	12-30V/DC
Deriva do zero	<0.02μV/°C

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com