DG1000 寸法

寸法および取付ビュー。単位は各ビューに印刷されたラベルです。

これらの図面はストロークを選定しません。発注する構成に対して取付を確認してください。

図面: 1 図。シールド付き取付；寸法図のみ

DG1000 · 図面 · シールド付き取付；寸法図のみ

