CÓMO USAR ESTE ATLAS

Cada vista es el dibujo de catálogo de la variante o grupo de relación indicado. Use las etiquetas impresas, no una medición a escala. Son dibujos de referencia, no archivos CAD.

EDA160 / Atlas de dibujos

Índice

R01	1 vistas | páginas 2-2
L01	1 vistas | páginas 3-3

CONTACTO HTROBOT

Correo: emmy@htrobot.com

Sitio web: www.htrobot.com

EDA160 | Dibujo dimensional

Dibujo de catálogo

EDA160 R01 dibujo dimensional ilustración:L1=longitud extensible+300,L2=longitud extensible+616 | R01



EDA160 | Dibujo dimensional

Dibujo de catálogo

EDA160 L01 dibujo dimensional ilustración:L1=longitud extensible+300,L2=longitud extensible+641 | L01

