ECA-CTB9S - ECA-CTB9S весоизмерительный преобразователь

Уточните точный вариант и условия применения в HTROBOT.



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Скорость преобразования A/D	6.25/12.5/25/50/100/200/400/800 1600/3200/s
Разрешение A/D	Значение требует подтверждения
Габаритные размеры	96*71*48cm
Характеристики	Красный двухстрочный 6-разрядный цифровой индикатор
Протокол связи	Modbus RTU/ASCII/FREE (свободное соглашение)
Точность индикации	1/30000.
Приводная способность	Шесть датчиков 359 Ω
Выход напряжения возбуждения	5V/DC, 100mA (до 6 датчиков с 350 Ω)
Чувствительность входа	0.1-6mv/v
Дополнительная модель	- Стандартная конфигурация - A1 - TS
Выходной порт	Rs232 и Rs485 поддерживаются одновременно; можно добавить аналоговый выход с разрешением 1/60000
Примечания и описание	- 7 транзисторных выходов, 4 вход Rs485 - Увеличить выход аналогового сигнала - Добавить функцию TES без калибровки
Дискретный сигнал	7-точечный транзисторный выход (максимум 1A, 4-точечный вход)
Скорость передачи	1200/2400/4800/9600/19200/38400 57600/115200
Рабочая температура	-30°C~+60°C
Рабочее напряжение	12-30V/DC
Дрейф нуля	Значение требует подтверждения

КОНТАКТ HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**