COMMENT UTILISER CET ATLAS

Chaque vue est le dessin catalogue de la variante ou du groupe de rapport indiqué. Utilisez les libellés imprimés, pas une mesure à l’échelle. Ce sont des dessins de référence, pas des fichiers CAD.

EDA160 / Atlas de dessins

Sommaire

R01	1 vues | pages 2-2
L01	1 vues | pages 3-3

CONTACTER HTROBOT

Courriel : emmy@htrobot.com

Site web : www.htrobot.com

EDA160 | Dessin dimensionnel

Dessin catalogue

EDA160 R01 dessin dimensionnel illustration:L1=longueur extensible+300,L2=longueur extensible+616 | R01



EDA160 | Dessin dimensionnel

Dessin catalogue

EDA160 L01 dessin dimensionnel illustration:L1=longueur extensible+300,L2=longueur extensible+641 | L01

