ECA-LCF2-LZ - Série de capteurs de pression

Confirmez la variante exacte et les conditions d'application auprès de HTROBOT.



PARAMÈTRE	VALEUR
Câble	Câble blindé à quatre conducteurs
Précision globale	±0.05%F.S,C2
ØA	72 mm Charge nominale 0.1-1
ØB	18 mm Charge nominale 0.1-1
ØD	58.5 mm Charge nominale 0.1-1
E	5.5 mm Charge nominale 0.1-1
F	10 mm Charge nominale 0.1-1
H	24 mm Charge nominale 0.1-1
H1	24 mm Charge nominale 0.1-1
M	M12 mm Charge nominale 0.1-1
ØA	105 mm Charge nominale 2-5
ØB	29 mm Charge nominale 2-5
ØD	88.9 mm Charge nominale 2-5
E	6.5 mm Charge nominale 2-5
F	11 mm Charge nominale 2-5
H	37 mm Charge nominale 2-5
H1	34 mm Charge nominale 2-5
M	M16*1.5 mm Charge nominale 2-5
ØA	125 mm Charge nominale 7-25
ØB	39 mm Charge nominale 7-25
ØD	105 mm Charge nominale 7-25

ECA-LCF2-LZ - Série de capteurs de pression

Confirmez la variante exacte et les conditions d'application auprès de HTROBOT.



PARAMÈTRE	VALEUR
E	8..7 mm Charge nominale 7-25
F	14 mm Charge nominale 7-25
H	52 mm Charge nominale 7-25
H1	48 mm Charge nominale 7-25
M	M30*2 mm Charge nominale 7-25
ØA	145 mm Charge nominale 30-50
ØB	50 mm Charge nominale 30-50
ØD	116.8 mm Charge nominale 30-50
E	11 mm Charge nominale 30-50
F	16.5 mm Charge nominale 30-50
H	58 mm Charge nominale 30-50
H1	54 mm Charge nominale 30-50
M	M40*1.5 mm Charge nominale 30-50
ØA	205 mm Charge nominale 60-100
ØB	85 mm Charge nominale 60-100
ØD	162 mm Charge nominale 60-100
E	13 mm Charge nominale 60-100
F	20 mm Charge nominale 60-100

ECA-LCF2-LZ - Série de capteurs de pression

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT.



PARAMÈTRE	VALEUR
H	83 mm Charge nominale 60-100
H1	78 mm Charge nominale 60-100
M	M60*2 mm Charge nominale 60-100
Impédance d’entrée	700 ±10Ω
Impédance d’isolement	≥5000MΩ(DC100V)
Matière	Acier allié
Impédance de sortie	700 ±5Ω
Charge nominale	0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100(T)
Surcharge de sécurité	150%F.S
Degré d’étanchéité	IP66
Sensibilité	2.0 ±0.008 mV/V
Plage de compensation de température	-10-40°C
Surcharge limite	200%F.S
Sortie du point zéro	±1%F.S
Plage de température	-20-60°C
Tension	9-12V(DC)

CONTACTER HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com