ECA-FD02V - Serie de transmisores de fuerza

Confirme la variante exacta y las condiciones de aplicación con HTROBOT.



PARÁMETRO	VALOR
Tensión de trabajo	12-30V/DC
Sensibilidad de entrada	0.4-6mv/v
Tensión de excitación	5VDC, 100mA (máximo de 6 sensores, 35 Ω)
Frecuencia máxima de muestreo	Up to 1280Hz
Deriva de cero	<0.02uV/°C
Deriva de ganancia	±5PPM/°C
Adimensional	0.05%F.S
Función de comunicación	Elija entre RS232 y Rs485; protocolo Modbus RTU y protocolo libre
Precisión de visualización	1/10000
Rendimiento A/D	24 bit, método Delta Sigma
Frecuencia de muestreo y salida	10. 40, 640, 1280 times/sec
Temperatura de almacenamiento	-25°C~+65°C
Temperatura de funcionamiento	-30°C~+60°C
Temperatura relativa	Humedad: 35-85% RH; Almacenamiento: 35-85% RH
Tensión soportada	A 2000V AC50/60Hz durante 1 minuto
Características adicionales	Se puede añadir la función TEDS
Característica	Seguimiento de punto cero, seguimiento de creep y magnitudes analógicas ajustables
Salida de tensión V	0-10V / 0-5V

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**