このアトラスの使い方

各ビューは記載バリアントまたは比グループのカタログ図です。縮尺計測ではなく印刷ラベルを使ってください。参照図であり CAD ファイルではありません。

EDA160 / 図面アトラス

目次

R01	1 図 | ページ 2-2
L01	1 図 | ページ 3-3

HTROBOT へ連絡

メール: emmy@htrobot.com

ウェブサイト：www.htrobot.com

EDA160 | 寸法図

カタログ図

EDA160 R01 寸法図 説明:L1=伸縮長さ+300,L2=伸縮長さ+616 | R01



EDA160 | 寸法図

カタログ図

EDA160 L01 寸法図 説明:L1=伸縮長さ+300,L2=伸縮長さ+641 | L01

