ECA-CTB9 - ECA-CTB9 весоизмерительный преобразователь

Уточните точный вариант и условия применения в HTROBOT.



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Характеристики A/D	24 bit, метод Delta Sigma
Дополнительные функции	Можно добавить функцию TEDS
Выход аналогового сигнала	4-20mA; 0-5V; 0-10V; Разрешение 1/3000 (опция)
Характеристики	Слежение нулевой точки, слежение ползучести и регулируемые аналоговые величины
Интерфейс связи	Rs232 и Rs485 поддерживаются одновременно; протокол Modbus RTU и свободный протокол
Точность индикации	1/100000.
Выход напряжения возбуждения	5V/DC, 100mA (до 6 датчиков с 350 Ω)
Дрейф усиления	±5PPM/°C
Чувствительность входа	0.4-6mv/v
Максимальная частота дискретизации	Up to 4800Hz
Безразмерная величина	0.01% F.S.
Дополнительная модель	- Стандартная конфигурация - A1 - C1 - C2 - TS
Относительная температура	Температура: 35 °C~85% относительная влажность Хранение: 35-85% относительная влажность
Примечания и описание	- Два релейных выхода. 4-точечный вход, 5-точечный транзисторный выход - Увеличить выход аналогового сигнала - Увеличить выход RS485 - Увеличить выход RS232 - Добавлена функция TES без калибровки (датчики должны иметь эту функцию)
Частота дискретизации и вывода	10. 40, 80, 120, 400, 600, 12001600, 4800 times/sec
Температура хранения	-25°C~+65°C
Напряжение электрической прочности	При 2000V AC50/60Hz в течение 1 минуты
Рабочая температура	-30°C~+60°C
Рабочее напряжение	12-30V/DC
Дрейф нуля	<0.02μV/°C

КОНТАКТ HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com