CTB8 - CTB8 表示/ 制御モジュール

正確なバリアントと用途条件は HTROBOT に確認してください。



パラメータ	値
A1	アナログ信号出力を追加
C1	RS485 出力を追加
C2	RS232 出力を追加（Rs485 から 1/2 を選択）
D6	6桁デジタル表示
T	トランジスタ出力
TS	TES 校正不要機能を追加（センサにこの機能が必要）
未指定	スイッチング数量 2 出力
表示桁数	6 オプション D6 選択
スイッチ出力数	2 標準構成

HTROBOT へ連絡

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com