DG1000 Размеры

Виды размеров и монтажа. Единицы — это обозначения, напечатанные на каждом виде.

Эти чертежи не выбирают ход. Подтвердите монтаж по заказываемой конфигурации.

Чертежи: 1 виды. монтаж с экраном; только размерный вид

DG1000 · Чертежи · монтаж с экраном; только размерный вид

