CÓMO USAR ESTE ATLAS

Cada vista es el dibujo de catálogo de la variante o grupo de relación indicado. Use las etiquetas impresas, no una medición a escala. Son dibujos de referencia, no archivos CAD.

EDA135 / Atlas de dibujos

Índice

R01	1 vistas | páginas 2-2
L01	1 vistas | páginas 3-3

CONTACTO HTROBOT

Correo: emmy@htrobot.com

Sitio web: www.htrobot.com

EDA135 | Dibujo dimensional

Dibujo de catálogo

EDA135 R01 dibujo dimensional ilustración:L1=longitud extensible+200,L2=longitud extensible+480 | R01



EDA135 | Dibujo dimensional

Dibujo de catálogo

EDA135 · Plano de dimensiones · L01

