ECA-LCF2-LZ - Serie di sensori di pressione

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT.



PARAMETRO	VALORE
Cavo	Cavo schermato a quattro anime
Accuratezza complessiva	±0.05%F.S,C2
ØA	72 mm Carico nominale 0.1-1
ØB	18 mm Carico nominale 0.1-1
ØD	58.5 mm Carico nominale 0.1-1
E	5.5 mm Carico nominale 0.1-1
F	10 mm Carico nominale 0.1-1
H	24 mm Carico nominale 0.1-1
H1	24 mm Carico nominale 0.1-1
M	M12 mm Carico nominale 0.1-1
ØA	105 mm Carico nominale 2-5
ØB	29 mm Carico nominale 2-5
ØD	88.9 mm Carico nominale 2-5
E	6.5 mm Carico nominale 2-5
F	11 mm Carico nominale 2-5
H	37 mm Carico nominale 2-5
H1	34 mm Carico nominale 2-5
M	M16*1.5 mm Carico nominale 2-5
ØA	125 mm Carico nominale 7-25
ØB	39 mm Carico nominale 7-25
ØD	105 mm Carico nominale 7-25

ECA-LCF2-LZ - Serie di sensori di pressione

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT.



PARAMETRO	VALORE
E	8..7 mm Carico nominale 7-25
F	14 mm Carico nominale 7-25
H	52 mm Carico nominale 7-25
H1	48 mm Carico nominale 7-25
M	M30*2 mm Carico nominale 7-25
ØA	145 mm Carico nominale 30-50
ØB	50 mm Carico nominale 30-50
ØD	116.8 mm Carico nominale 30-50
E	11 mm Carico nominale 30-50
F	16.5 mm Carico nominale 30-50
H	58 mm Carico nominale 30-50
H1	54 mm Carico nominale 30-50
M	M40*1.5 mm Carico nominale 30-50
ØA	205 mm Carico nominale 60-100
ØB	85 mm Carico nominale 60-100
ØD	162 mm Carico nominale 60-100
E	13 mm Carico nominale 60-100
F	20 mm Carico nominale 60-100

ECA-LCF2-LZ - Serie di sensori di pressione

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT.



PARAMETRO	VALORE
H	83 mm Carico nominale 60-100
H1	78 mm Carico nominale 60-100
M	M60*2 mm Carico nominale 60-100
Impedenza di ingresso	700 ±10Ω
Impedenza di isolamento	≥5000MΩ(DC100V)
Materiale	Acciaio legato
Impedenza di uscita	700 ±5Ω
Carico nominale	0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100(T)
Sovraccarico di sicurezza	150%F.S
Grado di tenuta	IP66
Sensibilità	2.0 ±0.008 mV/V
Intervallo di compensazione della temperatura	-10-40°C
Sovraccarico limite	200%F.S
Uscita del punto zero	±1%F.S
Intervallo di temperatura	-20-60°C
Tensione	9-12V(DC)

CONTATTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**