CTB8 - módulo de visualização/controlo CTB8

Confirme a variante exacta e as condições de aplicação com a HTROBOT.



PARÂMETRO	VALOR
A1	Aumentar a saída de sinal analógico
C1	Aumentar a saída RS485
C2	Aumentar a saída RS232 (escolher 1 de 2 a partir de Rs485)
D6	Visualização digital de 6 dígitos
T	Saída de transístor
TS	Função TES sem calibração adicionada (os sensores devem ter esta função)
desconhecido	Quantidade de comutação 2 saídas
dígitos de visualização	6 opção D6 selecionada
número de saídas de comutação	2 configuração padrão

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**