Системы сервопрессов EDY

Сервопрессы согласовывают силу, перемещение, скорость и логику оценки для запрессовки. Задавайте задачу прессования и оснастку вместе с данными машины.

HTROBOT

Компания HTROBOT из Тяньцзиня работает с заказчиками в области промышленного линейного перемещения и многоосевой автоматизации. В ассортименте — линейные модули, направляющие, шарико-винтовые передачи, актуаторы и столы XYZ.

Мы поддерживаем обсуждение инженерных чертежей и применений, чтобы уточнить размеры, монтаж и компоновку движения. Сообщите целевой ход, нагрузку, скорость и среду эксплуатации вместе с имеющимися чертежами или опорными изображениями.

Примечания по подбору

- Задавайте вместе усилие прессования, рабочую позицию, скорость подхода, скорость прессования, скорость возврата и время выдержки.
- Оснастка, опора заготовки, ограждение и контроллер входят в предложение машины.
- Лист модели приводит каталожные значения. Кривая силы для одной конфигурации требует прикладной проверки.

Модельный ряд

Модель	Максимальное давление	Ход	Позиционирование
EDY-C1	5000 N	500 mm	0.01 mm
EDY-C2	100000 N	500 mm	0.02 mm
EDY-F1	5000 N	500 mm	0.01 mm
EDY-F2	100000 N	500 mm	0.02 mm

КОНТАКТ HTROBOT

Эл. почта: emmy@htrobot.com

Сайт: www.htrobot.com

EDY-C1

Сервопрессовое оборудование

ИЗДЕЛИЕ

Сервопресс для сборки с контролем усилия и перемещения.

Технические характеристики

Скорость опускания	**1-100 mm/s**
Максимальное давление	**5000 N**
Мощность двигателя	**400W-1KW**
Рабочий ход	**500 mm**
Точность позиционирования	**0.01 mm**
Скорость запрессовки	**0-50 mm/s**
Точность давления	**0.5%**
Время выдержки давления	**0-300 s**
Скорость подъема	**1-150 mm/s**
Напряжение питания	**220V**

Подбор

- Удерживайте силу прессования в пределах указанного максимального давления.
- Задайте скорости вниз, прессования и вверх для фактического хода.
- Сверьте точность позиционирования, точность давления и время выдержки с процессом.
- Уточните мощность двигателя и напряжение питания на месте монтажа.



Иллюстрация изделия

КОНТАКТ HTROBOT

Эл. почта: emmy@htrobot.com

Сайт: www.htrobot.com

EDY-C2

Сервопрессовое оборудование

ИЗДЕЛИЕ

Сервопресс для сборки с контролем усилия и перемещения.

Технические характеристики

Скорость опускания	**1-100 mm/s**
Максимальное давление	**100000 N**
Мощность двигателя	**>=1.5KW**
Рабочий ход	**500 mm**
Точность позиционирования	**0.02 mm**
Скорость запрессовки	**0-50 mm/s**
Точность давления	**0.5%**
Время выдержки давления	**0-300 s**
Скорость подъема	**1-150 mm/s**
Напряжение питания	**220V-380V**

Подбор

- Удерживайте силу прессования в пределах указанного максимального давления.
- Задайте скорости вниз, прессования и вверх для фактического хода.
- Сверьте точность позиционирования, точность давления и время выдержки с процессом.
- Уточните мощность двигателя и напряжение питания на месте монтажа.

КОНТАКТ HTROBOT

Эл. почта: emmy@htrobot.com

Сайт: www.htrobot.com



Иллюстрация изделия

EDY-F1

Сервопрессовое оборудование

ИЗДЕЛИЕ

Сервопресс для сборки с контролем усилия и перемещения.

Технические характеристики

Скорость опускания	**1-100 mm/s**
Максимальное давление	**5000 N**
Мощность двигателя	**400W-1KW**
Рабочий ход	**500 mm**
Точность позиционирования	**0.01 mm**
Скорость запрессовки	**0-50 mm/s**
Точность давления	**0.5%**
Время выдержки давления	**0-300 s**
Скорость подъема	**1-150 mm/s**
Напряжение питания	**220V**

Подбор

- Удерживайте силу прессования в пределах указанного максимального давления.
- Задайте скорости вниз, прессования и вверх для фактического хода.
- Сверьте точность позиционирования, точность давления и время выдержки с процессом.
- Уточните мощность двигателя и напряжение питания на месте монтажа.



Иллюстрация изделия

КОНТАКТ HTROBOT

Эл. почта: emmy@htrobot.com

Сайт: www.htrobot.com

EDY-F2

Сервопрессовое оборудование

ИЗДЕЛИЕ

Сервопресс для сборки с контролем усилия и перемещения.

Технические характеристики

Скорость опускания	**1-100 mm/s**
Максимальное давление	**100000 N**
Мощность двигателя	**>=1.5KW**
Рабочий ход	**500 mm**
Точность позиционирования	**0.02 mm**
Скорость запрессовки	**0-50 mm/s**
Точность давления	**0.5%**
Время выдержки давления	**0-300 s**
Скорость подъема	**1-150 mm/s**
Напряжение питания	**220V-380V**

Подбор

- Удерживайте силу прессования в пределах указанного максимального давления.
- Задайте скорости вниз, прессования и вверх для фактического хода.
- Сверьте точность позиционирования, точность давления и время выдержки с процессом.
- Уточните мощность двигателя и напряжение питания на месте монтажа.



Иллюстрация изделия

КОНТАКТ HTROBOT

Эл. почта: emmy@htrobot.com

Сайт: www.htrobot.com