ECA-CTB9 - ECA-CTB9 transmisor de pesaje

Confirme la variante exacta y las condiciones de aplicación con HTROBOT.



PARÁMETRO	VALOR
Rendimiento A/D	24 bit, método Delta Sigma
Características adicionales	Se puede añadir la función TEDS
Salida de señal analógica	4-20mA; 0-5V; 0-10V; Resolución de 1/3000 (opcional)
Características	Seguimiento de punto cero, seguimiento de creep y magnitudes analógicas ajustables
Interfaz de comunicación	Rs232 y Rs485 se admiten simultáneamente; protocolo Modbus RTU y protocolo libre
Precisión de visualización	1/100000.
Salida de tensión de excitación	5V/DC, 100mA (hasta 6 sensores con 350 Ω)
Deriva de ganancia	±5PPM/°C
Sensibilidad de entrada	0.4-6mv/v
Frecuencia máxima de muestreo	Up to 4800Hz
Adimensional	0.01% F.S.
Modelo opcional	- Configuración estándar - A1 - C1 - C2 - TS
Temperatura relativa	Temperatura: 35 °C~85% humedad relativa Almacenamiento: 35-85% humedad relativa
Observaciones y descripción	- Dos salidas de relé. Entrada de 4 puntos, salida de transistor de 5 puntos - Aumentar la salida de señal analógica - Aumentar la salida RS485 - Aumentar la salida RS232 - Función TES sin calibración añadida (los sensores deben disponer de esta función)
Frecuencia de muestreo y salida	10. 40, 80, 120, 400, 600, 12001600, 4800 times/sec
Temperatura de almacenamiento	-25°C~+65°C
Tensión soportada	A 2000V AC50/60Hz durante 1 minuto
Temperatura de funcionamiento	-30°C~+60°C
Tensión de trabajo	12-30V/DC
Deriva de cero	<0.02μV/°C

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**